



Fig. 4.1. Penture à charnière et étrier



Fig. 4.2. Elévation extérieure (avant restauration)*



Fig. 4.3. Penture à charnière et étrier



Fig. 4.4. Fausse penture



Fig. 4.5. Penture à charnière (revers)*



Fig. 4.6. Etrier

* cliché Pascal Lizot, 2013, entreprise MCCC.

<p>LA CHAPELLE-GLAIN (44)</p>	<p>Planche n°4 - Demi-croisée</p>		
<p>Château de la Motte Glain</p>	<p>A. TIERCELIN</p>	<p>2016</p>	<p>Etude n°44001</p>