



Fig. 2.1. Soubassement (élévation extérieure)



Fig. 2.2 Soubassement (élévation intérieure)



Fig. 2.3. Assemblages traversés




Fig. 2.4. Vantaux vitrés



Fig. 2.5. Assemblages traversés



Fig. 2.6. Vantaux vitrés

MEDAVY (Orne)	Planche n°2 - Demi-croisée		
Ancien prieuré Notre-Dame du Repos	A. TIERCELIN	2018	Etude n°61013