



Fig. 1.1. Demi-croisée C (élévation extérieure)



Fig. 1.2. Manoir / façade ouest (état en 1997 - avant démolition)



Fig. 1.3. Cheminée et demi-croisée C (angle nord-est / 2ème niveau)



Fig. 1.4. Manoir (état en 1973)




Fig. 1.5. Manoir (état en 1997)

MOREAC (Morbihan)	Planche n°1 - Edifice		
Manoir de Kermeno	A. TIERCELIN	1997	Etude n°56005