



Fig. 6.1. Elévation extérieure



Fig. 6.2. Elévation intérieure



Fig. 6.3. Plomb strié



Fig. 6.4. Plomb strié



Fig. 6.5. Détail (ext.)



Fig. 6.6. Détail (ext.)

| | | | |
|--------------------|--|------|---------------|
| OLENDON (Calvados) | Planche n°6 - Vitrierie (châssis inf. n°4) | | |
| Château | A. TIERCELIN | 2019 | Etude n°14026 |