

Fig. 4.1. Compartiment sup. droit (extérieur)




Fig. 4.2. Compartiment sup. gauche (extérieur)



Fig. 4.3. "carreau de verre mis en plomb"



Fig. 4.4. Volet supérieur droit (extérieur)



Fig. 4.5. Carreaux de verre et petits-bois (extérieur)



Fig. 4.6. Carreaux de verre et petits-bois (intérieur)

VANNES (Morbihan) Hôtel de Limur	Plan n°4 - Vitrage		
	A. TIERCELIN	1999	Etude n°56001