



Fig. 5.1. Elévation intérieure (contrevents fermés)



Fig. 5.2. Elévation extérieure (contrevents fermés)



Fig. 5.3. Elévation intérieure (lambris déposés)




Fig. 5.4. Elévation extérieure




Fig. 5.5. Elévation extérieure

ETERVILLE (Calvados)

Planche n°5 - Croisée 1

Château

A. TIERCELIN

2022

Etude n°14034