



Fig. 6.1. Arrière-voussure de Saint-Antoine



Fig. 6.2. Arrière-voussure de Saint-Antoine



Fig. 6.3. Pièce d'appui



Fig. 6.4. Battants du milieu



Fig. 6.5. Poignée d'espagnolette



Fig. 6.6. Charnière du contrevent gauche

ETERVILLE (Calvados)		Planche n°6 - Croisée 1	
Château	A. TIERCELIN	2022	Etude n°14034