



Fig. 5.1. Vantail vitré inférieur gauche



Fig. 5.2. Traverse intermédiaire (vantail inf.)



Fig. 5.3. Assemblage (traverse intermédiaire)



Fig. 5.4. Elévation extérieure



Fig. 5.5. Assemblage (vantail vitré supérieur gauche)

GONFREVILLE-L'ORCHER (76)

Planche n°5 - Croisée 2

Manoir de Bévilliers

A. TIERCELIN

2022

Etude n°76002