



Fig. 6.1. Vantail vitré supérieur gauche



Fig. 6.2. Assemblage (vantail vitré supérieur droit)



Fig. 6.3. Bâti dormant (angle inf. gauche)



Fig. 6.4. Bâti dormant (modification de l'appui)



Fig. 6.5. Assemblages (vantaux vitrés gauches)



Fig. 6.6. Assemblage avec moulure flottée (vantail vitré inf.)

GONFREVILLE-L'ORCHER (76)

Manoir de Bévilliers

Planche n°6 - Croisée 2

A. TIERCELIN

2022

Etude n°76002