



Fig. 4.1. Imposte (1)



Fig. 4.2. Carreau avec son plomb d'entourage (1)



Fig. 4.3. Assemblage coincé (2)




Fig. 4.4. Assemblage de petits-bois (2)



Fig. 4.5. Assemblage du meneau et du croisillon (2)

Planche n°4 - Croisées 1 et 2

Étude n°76001

2020

A. TIERCELIN

SAINTE-CROIX-SUR-BUCHY (76)

Ancien presbytère