



Fig. 2.1. Elévation extérieure



Fig. 2.2. Elévation intérieure



Fig. 2.3. Elévation intérieure



Fig. 2.4. Imposte

VILLONS-LES-BUISSONS (Calvados)	Planche n°2 - Croisée 1		
Château	A. TIERCELIN	2017	Etude n°14009