



Fig. 1.1. Elévation intérieure



Fig. 1.2. Elévation intérieure



Fig. 1.3. Loquet



Fig. 1.4. Patte à sceller et fiche



Fig. 1.5. Platine (loquet)



Fig. 1.6. Targette



Fig. 1.7. Equerre entaillée

Région d'ANGERS (Maine-et-Loire)

Logis

Planche n°1 - Croisée

A. TIERCELIN

1996

Etude n°49001