



Fig. 1.1. Façade orientale



Fig. 1.2. Pigeonnier



Fig. 1.3. Façade occidentale



Fig. 1.4. Cheminée du 1er étage



Fig. 1.5. Ancienne croisée (façade occidentale)



Fig. 1.6. Ancienne demi-croisée (façade occidentale)

<b>BEAUMAIS (Calvados)</b>		
<b>Manoir des Croix</b>		
<b>Planche n°1 - Edifice</b>		
A. TIERCELIN	2020	Etude n°14027