



Fig. 2.1. Croisée du 1er étage




Fig. 2.2. Meneau



Fig. 2.3. Châssis supérieurs de la croisée

BEAUMAIS (Calvados)

Manoir des Croix

Planche n°2 - Châssis

A. TIERCELIN

2020

Etude n°14027