



Fig. 4.1. Penture à charnière du haut du volet inférieur gauche



Fig. 4.2. Ajours rehaussés par un tissu



Fig. 4.3. Gâche du meneau supérieur



Fig. 4.4. Targettes et loquets

BEAUMAIS (Calvados)	Planche n°4 - Serrurerie		
Manoir des Croix	A. TIERCELIN	2020	Etude n°14027