

Fig. 2.2. Fiche à gond



Fig. 2.3. Jets-d'eau et cote moulurée



Fig. 2.4. Imposte (plomb de carreau)




Fig. 2.5. Imposte (mentonnets)




Fig. 2.6. Fiche à gond



Fig. 2.7. Petits-bois (parement intérieur)

BECHEREL (Ille-et-Vilaine)

Planche n°2 - Croisée A

Maison, rue de la Filanderie

A. TIERCELIN

2009

Etude n°35007