



Fig. 3.1. élévation intérieure



Fig. 3.2. Compartiment supérieur (ext.)



Fig. 3.3. Fenêtre et châssis B



Fig. 3.4. Elévation extérieure



Fig. 3.5. Traverse intermédiaire flottée



Fig. 3.6. Châssis C de lucarne




Fig. 3.7. Bâti dormant et traverse intermédiaire du vantail vitré

BECHEREL (Ille-et-Vilaine)

Maison, rue de la Filanderie

Planche n°3 - Châssis B et C

A. TIERCELIN

2009

Etude n°35007