



Fig. 5.1. Fiches à gond




Fig. 5.2. Targettes et verrou supérieur




Fig. 5.3. Targette



Fig. 5.4. Petits-bois



Fig. 5.5. Ballant à noix



Fig. 5.6. Ballant à contre-noix



Fig. 5.7. Croisée de l'aile ouest (compartiments supérieurs)

BLANGY-LE-CHÂTEAU (Calvados)

Château

Planche n°5 - Croisée 1B

A. TIERCELIN

2016

Etude n°14019