



Fig. 6.1. Elévation extérieure



Fig. 6.2. Elévation intérieure



Fig. 6.3. Verrou supérieur



Fig. 6.4. Verrou inférieur



Fig. 6.5. Fiche à gond

BLANGY-LE-CHÂTEAU (Calvados)		Planche n°6 - Croisée 2	
Château	A. TIERCELIN	2016	Etude n°14019