



Fig. 4.1. Élévation extérieure



Fig. 4.2. Élévation intérieure



Fig. 4.3. Taquets



Fig. 4.4. Pièce à queue



Fig. 4.5. Ferrures des contrevents

BONNEBOSQ (Calvados)	Planche n°4 - Croisée du RdC (est)		
Ancien presbytère	A. TIERCELIN	2022	Etude n°14033