



Fig. 2.1. Emprunte de targette (A)



Fig. 2.2. Fiche (A)



Fig. 2.3. Volet brisé (B)



Fig. 2.4. Volet (B)



Fig. 2.5. Targette (A)



Fig. 2.6. Fiche (A)




Fig. 2.7. Volet brisé (B)



Fig. 2.8. Volet (B)



Fig. 2.9. Targette (A)

BRIERES-LES-SCELLES (Essonne)

Logis, 63 rue du Petit Brières

Planche n°2 - Croisées A et B

A. TIERCELIN

2011

Etude n°91002