



Fig. 3.1. Vantail vitré 1



Fig. 3.2. Vantail vitré 1



Fig. 3.3. Brisure de volet



Fig. 3.4. Volet 1



Fig. 3.5. Volet 1



Fig. 3.6. Volet 2



Fig. 3.7. Volet 3



Fig. 3.8. Volet 3



Fig. 3.9. Volet 2



Fig. 3.10. Volet 4



Fig. 3.11. Volet 4



Fig. 3.12. Volet 4

BRIERES-LES-SCELLES (Essonne)

Logis, 63 rue du Petit Brières

Planche n°3 - Serrurerie / croisée B

A. TIERCELIN

2011

Etude n°91002