



Fig. 3.1. Meneau (tableau)



Fig. 3.2. Meneau (tableau)



Fig. 3.3. Poteau droit (tableau)




Fig. 3.4. Gond (poteau gauche)



Fig. 3.5. Restitution du blocage du volet



Fig. 3.6. Eclisses du torchis (peuplier et chêne)



Fig. 3.7. Remplissage en torchis des compartiments supérieurs

CAMBREMER (Calvados)		
Manoir du Bais		
Planche n°3 - Croisée		
A. TIERCELIN	2017	Etude n°14022