



Fig. 1.1. Elévation intérieure



Fig. 1.2. Elévation intérieure



Fig. 1.3. Sommier (vue de dessus)



Fig. 1.4. Jalousie repliée (depuis l'intérieur)

CAMBREMER (Calvados)	Planche n°1 - Jalousie n°1		
Manoir du Bais	A. TIERCELIN	2017	Etude n°14021