



Fig. 3.1. Volets supérieurs



Fig. 3.2. Peinture



Fig. 3.3. Vantail inférieur gauche



Fig. 3.4. Traces de solin



Fig. 3.5. Volet supérieur droit

Région de CARENTAN (Manche)	Planche n°3 - Croisée		
Manoir	A. TIERCELIN	2003	Etude n°50003