



Fig. 1.1. Elévation intérieure



Fig. 1.2. Elévation extérieure (sans bâti dormant)



Fig. 1.3. compartiments du bas



Fig. 1.4. Equerres et fiches




Fig. 1.5. Loquet et targette

CHAMPIGNE (Maine-et-Loire)		Planche n°1 - Croisée A	
Manoir de Charnacé		A. TIERCELIN	2010
			Etude n°49004