



Fig. 4.1. Elévation intérieure



Fig. 4.2. Elévation extérieure




Fig. 4.3. Equerres et fiches



Fig. 4.4. Recouvrement des bâtis

CHAMPIGNE (Maine-et-Loire)

Manoir de Charnacé

Planche n°4 - Châssis B

A. TIERCELIN

2010

Etude n°49004