





Fig. 3.2. Fiche à gond



Fig. 3.3. Elévation intérieure



Fig. 3.4. Loquet et targette



Fig. 3.5. Vantaux vitrés et volets inférieurs



Fig. 3.6. Meneau / pièce d'appui

COGNERS (Sarthe)	Planche n°3 - Croisée N2		
Château	A. TIERCELIN	2015	Etude n°72006