



Fig. 5.1. Vantail vitré et volet
(élévation intérieure)



Fig. 5.2. Vantail vitré et volet
(élévation extérieure)



Fig. 5.3. Fiche à broche rivée et équerre



Fig. 5.4. Angle supérieur droit (détail peinture)




Fig. 5.5. Assemblage montant / traverse inter.

COGNERS (Sarthe)		Planche n°5 - Vestige de croisée	
Château	A. TIERCELIN	2015	Etude n°72006