



Fig. 1.1. Fenêtre (élévation extérieure)




Fig. 1.2. Fenêtre (int. / ébrasement gauche)




Fig. 1.3. Fenêtre (int. / ébrasement droit)




Fig. 1.4. Compartiment sup. gauche (int.)



Fig. 1.5. Gonds (ébrasement gauche / croisillon)




Fig. 1.6. Pentures




Fig. 1.7. Edifice (façade antérieure)
A gauche, l'ancien auditoire de justice
A droite, le logis seigneurial (étude n°53006)

CONTEST (Mayenne)		
Le Grand-Poillé		
Planche n°1 - Fenêtre		
A. TIERCELIN	1997	Etude n°53005



1000 1000 1000



1000 1000 1000



1000 1000 1000



1000 1000 1000



1000 1000 1000



1000 1000



1000 1000
1000 1000 1000

1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000