



Fig. 4.1. Tracé d'un lambris (chambre ouest)




Fig. 4.2. couloir du premier étage



Fig. 4.3. Voûte du salon d'été



Fig. 4.4. Salon d'été



Fig. 4.5. Chambre (côté ouest)\*

\* photo aimablement communiquée par les propriétaires

<b>ETERVILLE (Calvados)</b>		
<b>Château</b>		
<b>Planche n°4 - Edifice (vues intérieures)</b>		
A. TIERCELIN	2022	Etude n°14034