



Fig. 1.1. Fenêtre du 1er étage



Fig. 1.2. Croisée / élévation intérieure



Fig. 1.3. Pavillon / façade nord



Fig. 1.4. Pavillon / façade sud




Fig. 1.5. Croisée (cliché des années 1950)

<p>GOUVIX (Calvados)</p>	<p>Planche n°1 - Pavillon et croisée</p>		
<p>Château d'Outrelaise</p>	<p>A. TIERCELIN</p>	<p>2009</p>	<p>Etude n°14007</p>