



Fig. 2.1. Elévation intérieure



Fig. 2.2. Elévation extérieure



Fig. 2.3. Pièce d'appui



Fig. 2.4. Assemblage des petits-bois

JUAYE-MONDAYE (Calvados)

Planche n°2 - Croisée

Abbaye Saint-Martin

A. TIERCELIN

2018

Etude n°14023