



Fig. 1.1. Volet gauche (ext.)



Fig. 1.2. Volet droit (ext.)



Fig. 1.3. Compartiments supérieurs (int.)



Fig. 1.4. Fenêtre et croisée



Fig. 1.5. Fenêtre et croisée



Fig. 1.6. Volet / targette

Région de LANNION (Côtes d'Armor)	Planche n°1 - Croisée		
Manoir	A. TIERCELIN	1998	Etude n°22001