



Fig. 2.1. Compartiment sup. droit (A) Fig. 2.2. Compartiment sup. gauche (A) Fig. 2.3. Gonds / niveau croisillon (A) Fig. 2.4. Compartiment sup. droit (B)



Fig. 2.5. Croisée A (photomontage du châssis dans la fenêtre)

LAPENTY (Manche)	Planche n°2 - Croisées		
Manoir des Cours	A. TIERCELIN	2011	Etude n°50004