



Fig. 1.1. Rez-de-chaussée / imposte (extérieur)



Fig. 1.2. Rez-de-chaussée / imposte (intérieur)



Fig. 1.3. 1er étage / imposte (intérieur)



Fig. 1.4. Fenêtre du rez-de-chaussée



Fig. 1.5. Fenêtre du 1er étage



Fig. 1.6. 1er étage / imposte (extérieur)

Région de LISIEUX (Calvados)	Planche n°1 - Croisée A		
Manoir	A. TIERCELIN	2006	Etude n°14004