



Fig. 1.1. Croisées avant restauration (façade nord)



Fig. 1.2. Façade nord



Fig. 1.3. Croisée type A / élévation intérieure



Fig. 1.4. Croisée type A / élévation extérieure

<p>LISIEUX (Calvados)</p>	<p>Planche n°1 - Croisées</p>		
<p>Ancien palais épiscopal</p>	<p>A. TIERCELIN</p>	<p>2011</p>	<p>Etude n°14013</p>