



Fig. 6.1. Élévation extérieure



Fig. 6.2. Élévation intérieure



Fig. 6.3. Pièce d'appui



Fig. 6.4. Espagnolette




Fig. 6.5. Fiches (vantail vitré et volet)

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|------|---------------|
| MAGNY-EN-BESSIN (Calvados) | Planche n°6 - Croisée / type 3 | | |
| Château | A. TIERCELIN | 2016 | Etude n°14018 |