



Fig. 7.1. Elévation intérieure




Fig. 7.2. Pannetons de fermeture des volets



Fig. 7.3. Verrou et crémone



Fig. 7.4. Verrou et gâche



Fig. 7.5. Vantail vitré gauche



Fig. 7.6. Poignée de crémone




Fig. 7.7. Batteuse et poignée

MEZIDON-CANON (Calvados)	Planche n°7 - Porte-croisée du jardin		
Château de Canon	A. TIERCELIN	2015	Etude n°14017