

Fig. 2.1. Fenêtre et châssis



Fig. 2.2. Paumelle




Fig. 2.3. Vantail A



Fig. 2.4. Vantail B



Fig. 2.5. Vantail B (détail)




Fig. 2.6. Vantail B (revers)




Fig. 2.7. Châssis (soubassement)

MIREBEAU (Vienne)		
Maison, 16 rue Carnot		
Planche n°2 - Châssis et vantaux de portes		
A. TIERCELIN	2014	Etude n°86003