



Fig. 4.1. Demi-croisée B / élévation extérieure



Fig. 4.2. Demi-croisée B / élévation intérieure




Fig. 4.3. Tableau droit / compartiment sup.



Fig. 4.4. Volet sup. (élévation intérieure)



Fig. 4.5. Volet sup. (élévation extérieure)




Fig. 4.6. Coulisse (restitution)




Fig. 4.7. Coulisse (vestige de la demi-croisée C)

MOREAC (Morbihan)	Planche n°4 - Demi-croisée B		
Manoir de Kermeno	A. TIERCELIN	1997	Etude n°56005