



Fig. 4.1. Dormant / vantail (double feuillure)



Fig. 4.2. Volet intermédiaire droit



Fig. 4.3. Volet supérieur droit



Fig. 4.4. Charnières (platines)



Fig. 4.5. Vantail vitré inférieur droit



Fig. 4.6. Volet inférieur droit



Fig. 4.7. Charnières

NOYAL-SUR-VILAINE (Ille-et-Vilaine)

Château de Bois Orcan

Planche n°4 - Croisée (intérieur)

A. TIERCELIN

2007

Etude n°35005