



Fig. 4.1. Targette (2)



Fig. 4.2. Fiche à broche rivée



Fig. 4.3. Traverse inférieure (1)



Fig. 4.4. Traverse inférieure / détail (1)



Fig. 4.5. Traverse intermédiaire (2)



Fig. 4.6. Traverse inférieure (2)



Fig. 4.7. Traverses inter. et inf. (autres châssis)



Fig. 4.8. Traverses inter. et inf. (détail figure 4.7)

OLENDON (Calvados)

Planche n°4 - Chassis inférieurs n°1 et 2

Château

A. TIERCELIN

2019

Etude n°14026