



Fig. 4.1. Pied du bâti dormant



Fig. 4.2. Carreau avec un bourrelet périphérique



Fig. 4.3. Fiche à vases



Fig. 4.4. Verrou



Fig. 4.5. Verrou



Fig. 4.6. Ferrure d'un contrevent



Fig. 4.7. Battants du milieu

Planche n°4 - Croisée P.1.2

A. TIERCELIN

2022

Etude n°61016

SAINT-AUBIN-DE-BONNEVAL (61)

Château de Bonneval