

Fig. 4.1. Autre modèle de volet (1)



Fig. 4.2. Autre modèle de volet (1)



Fig. 4.3. Autre modèle de volet (2)



Fig. 4.6. Autre modèle de volet (3)




Fig. 4.4. Fiche et traces de peinture extérieure



Fig. 4.5. Croisée restituée




Fig. 4.7. Croisillon (empreinte de la gâche)



Fig. 4.8. Décor de fausses pierres

ST-BRICE-EN-COGLES (35)		
Château du Rocher-Portail		
Planche n°4 - Croisée type 1		
A. TIERCELIN	2016	Etude n°35009