



Fig. 2.1. Elévation extérieure



Fig. 2.2. Clouage de la toile cirée



Fig. 2.3. Panneau ajouré à chute d'ornements




Fig. 2.4. Montants cannelés et panneau à baguettes



Fig. 2.5. Elévation intérieure des vantaux



Fig. 2.6. Soubassement à panneaux

Planche n°2 - Vantail gauche

Etude n°14016

2015

A. TIERCELIN

ST-GATIEN-DES-BOIS (Calvados)

Manoir du Vilambert