



Fig. 2.1. Croisée du rez-de-chaussée (N1-3)



Fig. 2.2. Façade nord



Fig. 2.3. Frise de la porte sud



Fig. 2.4. Croisée en 1998 avant restauration (N1-1)



Fig. 2.5. Croisée en 1998 avant restauration (N1-2)



Fig. 2.6. Croisée de l'étage (N2-2)

SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE (49)

Planche n°2 - Edifice et croisées

Ancienne abbaye / logis abbatial

A. TIERCELIN

2014

Etude n°49008