



Fig. 3.1. Volet supérieur gauche (élévation ext.)



Fig. 3.2. Volet inf. gauche

goujons horizontaux  
renforçant l'assemblage  
à rainure et languette




Fig. 3.3. Crampon (volet sup. droit)



Fig. 3.4. Crampon et penture (volet sup. gauche)



Fig. 3.5. Crampon et penture (volet inf. gauche)



Fig. 3.6. Volet inf. gauche (élévation intérieure)



Fig. 3.7. Poignée et tourniquet

Région de SAINT-LÔ (Manche)		
Bâtiment rural		
Planche n°3 - Serrurerie		
A. TIERCELIN	2002	Etude n°50001