

Fig. 2.1. Loquets (volet et vantail vitré inférieurs gauches)



Fig. 2.2. Loquets (volet et vantail vitré inférieurs droits)



Fig. 2.3. Fiches à gond




Fig. 2.4. Panneau de vitres à losanges




Fig. 2.5. Panneau de vitres (détail)



Fig. 2.6. Volet et vantail vitré inférieurs droits (détail)

Région de SAINT-LÔ (Manche)	Planche n°2 - Serrurerie et vitrerie		
Manoir	A. TIERCELIN	2002	Etude n°50002