



Fig. 2.1. Jambage



Fig. 2.2. Fenêtre et croisée




Fig. 2.3. Jambage



Fig. 2.4. Compartiment supérieur gauche



Fig. 2.5. Compartiment intermédiaire droit




Fig. 2.6. Compartiment intermédiaire gauche

| | | | |
|--------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|
| ST-MARTIN-DE-BLAGNY (Calvados) | | Planche n°2 - Fenêtre / Croisée | |
| Manoir de la Motte | A. TIERCELIN | 2005 | Etude n°14003 |